



# Övergripande anvisning för riskanalys vid avstängda hissar vård- och omsorgsboende, LSS-boende, Dagverksamhet och LSS Daglig verksamhet

## 1.1 Bakgrund

Omvårdnadsförvaltningens risksamordnargrupp har identifierat behov av att utarbeta övergripande anvisningar för hur verksamheterna skall arbeta med identifierade risker. Anvisningarna är tänkt att utgöra ett stöd för såväl utförare som för Solna stad.

## 1.2 Syfte

Syftet med denna anvisning är att utifrån de obligatoriska riskbedömningarna utarbeta lokala rutiner som tydliggör ansvarsfördelningen, hur det förebyggande arbetet fortlöper samt hur eventuella fel och brister som upptäcks ska åtgärdas. Vid riskbedömning ska allvarlighetsgrad och sannolikhet bedömas i enlighet med SKL:s metod för risk- och händelseanalys. Åtgärder ska beskrivas vid identifierad risk.

Rutinerna ska vara tillgängliga och väl förankrade hos medarbetarna.

## 2. Obligatoriska riskbedömningar

- Driftstopp om skötselråd inte följs
- Boende kan inte komma ut eller delta vid aktiviteter
- Boende kan inte återvända till sitt våningsplan efter utförda aktiviteter
- Leveranser av mat eller andra varor kan inte levereras
- Vid oplanerat driftstopp kan någon fastna i hissen

**3. Samverkan med Solna stad**

<b>AKTIVITET</b>	<b>ANSVARIG</b>
När verksamhetschef anser att en risk är påtaglig trots vidtagna åtgärder i verksamheten, ska kvalitetsutvecklare kontaktas.	Verksamhetschef
Fastighetsintendenten sammankallar till möte och ansvarar för att relevanta personer bjuds in, som kan bidra till framtagandet av en lösning i ärendet.	Fastighetsintendent
Fastighetsintendent återkopplar till verksamhetschef om vilket stöd kommunen kan erbjuda.	Fastighetsintendent
Efter att vidtagna åtgärder genomförts ansvarar verksamhetschef för att följa upp effekten av dessa och göra en ny riskanalys i verksamheten utifrån nya förutsättningar.	Verksamhetschef