


Trygghetsvandring Bergshamra 2022-10-04



Problemägare

- Solna stad /Stadsmiljöavdelningen
- Brf Västan
- Solna stad /Fastighetsavdelningen
- Signalisten

Plats 1 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Lindarna vid Bergshamra torg börjar se lite vildvuxna ut

Ansvar:

Signalisten

Tänkbar åtgärd:

Eventuellt kronlyfta lindarna vid behov.

Plats 2 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Cykelparkering bakom busshållplats vid torget. Det finns inte möjlighet att låsa fast cykel i ramen.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Vid framtida cykelparkeringar bör det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen.

Plats 3 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Fällda träd som ligger bredvid gångväg

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Ta bort de fällda träden

Plats 4 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Klotter vid stödmur

Ansvar:

Brf Västan

Tänkbar åtgärd:

Sanera klotter

Plats 5 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Gångvägen upplevs som dunkel.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök belysningens status.

Plats 6 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Ytan öster om skolan upplevs som dunkel.

Ansvar:

Fastighetsavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Undersök möjligheten att komplettera belysningen vid pelarna.

Plats 7 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Asfaltsbeläggnings öster om Bergshamraskolan behöver åtgärdas.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Asfaltsbeläggnings kommer att åtgärdas under v.44 2022.

Plats 8 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Det saknas belysning på skolgården vid Bergshamraskolan.

Ansvar:

Fastighetsavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Se över belysningen på skolgården

Plats 9 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

GC-vägen som löper parallellt med Bergshamraleden på norra sidan upplevs som smal och otydligt skyltad/markerad på vissa platser.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

GC-vägen kommer att förbättras under hösten 2022.

Plats 10 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Buskarna vid Kraus torg är välväxta och ibland sover personer bakom.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Buskarna kommer att beskäras hösten 2022.

Plats 11 (för samtliga platser, se karta)

Minnesanteckning:

Lampan, SB C2346, vid FTI-stationen vid Kraus torg är trasig.

Ansvar:

Stadsmiljöavdelningen

Tänkbar åtgärd:

Lampan är felanmäld.